



## PressurePro rozpúšťáč oleja a mastnoty Extra RM 31

Vysoko koncentrovaný vysokotlakový čistiaci prostriedok. Vo všetkých teplotných rozsahoch veľmi efektívne odstraňuje najodolnejšie nečistoty ako sú oleje, tuky, decht, sadze a dymová živica



### Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobené olejom, masťou, dechtom, hrdzou a sadzami
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Prijemná, svieža vôňa
- Bez fosfátov
- Neobsahuje silikón
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- V odľučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu (jednoduché odľučovanie = asf)
- Neobsahuje NTA

### Oblasti aplikácie:

Poľnohospodárstvo:	Prepravná oblasť a stroje
Poľnohospodárstvo:	Čistenie maštali
Autodielne:	Umývanie vozidiel / motorov
Autodielne:	Čistenie dielcov
Stavebníctvo:	Prepravná oblasť a stroje
Priemysel:	Odmasťovanie povrchov

### Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástrek

Veľkosť balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

### Hodnota pH



**Použitie:****Vysokotlakové čističe**

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

**Stroj na nástrek**

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

**Spôsob aplikácie:**

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na lakované povrchy.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Od 140°C nedávkovat' menej ako 4%.

**Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:**

- 
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

**Ďalšie informačné podklady:**

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

**Dávkovanie a výdatnosť:**

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1.5-10 %	silné	180 m <sup>2</sup>
1000 ml	Stroje na nástrek		25 %	stredne silné	180 m <sup>2</sup>

**Radi vám poradíme:**

Bratislavská 25  
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798  
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799  
E-mail: karcher@karcher.sk  
www.karcher.sk