

PressurePro horúci vosk RM 41



Prostriedok na konzerváciu a ošetrovanie laku s vysokým podielom carnaubského vosku. Vytvára vysoko lesklý povrch.



Vlastnosti

- Dlhodobý konzervačný prostriedok
- Obsahuje prírodný carnaubský vosk
- Vytvára zrkadlový vysoký lesk
- Spoľahlivá, trvalá ochrana pred vplyvmi počasia a životného prostredia
- Účinná ochrana do 12 mesiacov
- Použiteľný aj pri rôznej kvalite vody
- Spomaľuje opätovné znečistenie
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Oblasti aplikácie:

Poľnohospodárstvo:	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne:	Konzervovanie vozidiel
Stavebníctvo:	Konzervovanie strojov a zariadení
Špedícia, autobusové podniky:	Konzervovanie vozidiel

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- ručne

Hodnota pH



Veľkosti balenia

10 l

Objednávacie číslo

6.295-153.0

Použitie:**Vysokotlakové čističe**

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnite dôkladne s čistou vodou.
- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 40-80°C.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

ručne

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnite dôkladne s čistou vodou.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý povrch vyčistíte, napríklad so špongiou.
- Povrch dobre opláchnite a následne vyleštíte.

Spôsob aplikácie:

- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperite.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1-2 %		260 m ²
1000 ml	ručne		1-2 %		250 m ²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk